

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

για την επισκευή του πλυντηρίου ρούχων **ELECTROLUX WRB4700H**

Συγκεκριμένα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας αυτών αναφέρονται παρακάτω:

1. Προμήθεια του Επαγωγικού διακόπτη (Inductive detector) Art No: 71050247
2. Προμήθεια TOUCH SCREEN Art Num 71082545
3. Προμήθεια Γκρουπ έδρασης κάδου Δεξιά πλευρά από την πλευρά φόρτωσης
4. Προμήθεια ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Art No: 72020206

Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας των υλικών

A/A	Υλικό	Ποσότητα	Κόστος μονάδας	Τελικό κόστος
1	Επαγωγικός διακόπτης (Inductive detector) Art No: 71050247	3,00	81 €	243 €
2	TOUCH SCREEN Art Num 71082545	2,00	185 €	370€
3	Γκρουπ έδρασης κάδου Δεξιά πλευρά από την πλευρά φόρτωσης	1,00	1250 €	1250€
4	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Art No: 72020206	8,00	146 €	1168€
			Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 24%	3031 €
			Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 24%	3758,44 €

Ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλα συσκευασμένος.

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούρια και άριστης ποιότητας.